

GYÖRKÖNY ÉRTÉKLELTÁRA

2018.






KÉSZÜLT GYÖRKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)
Kormányrendelet 68. § (2) c. pontja alapján

KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17-1484

Sorszám	Cím	Megnevezés	Hrsz.	Védettségi fok
1.	Fő utca 7.	lakóépület	49. hrsz	
2.	Fő utca 13.	lakóépület	40. hrsz	
3.	Fő utca 46. (48.)	iskola	18. hrsz	
4.	Fő utca 49.	iskola	18. hrsz	
5.	Fő utca 62.	posta	762. hrsz	
6.	Fő utca 63.	lakóépület	760. hrsz	
7.	Fő utca 67.	lakóépület	756. hrsz	
8.	Fő utca 70.	lakóépület, kerítés	751. hrsz	
9.	Fő utca 83.	lakóépület	705. hrsz	
10.	Fő utca 473.	lakóépület	222. hrsz	
11.	Fő utca 481.	lakóépület	192. hrsz	
12.	Fő utca 484.	lakóépület	187. hrsz	
13.	Fő utca 486.	lakóépület	185. hrsz	
14.	Fő utca 488.	lakóépület	766. hrsz	
15.	Fő utca 493.	lelkési hivatal	772. hrsz	
16.	Fő utca 494.	művelődési ház, kerítés	773/2. hrsz	
17.	Fő utca 497.	lakóépület	776. hrsz	
18.	Fő utca 500.	épület, kapu	777/1. hrsz	
19.	Fő utca 516.	varroda épülete	122. hrsz	
20.	Fő utca 536.	lakóépület	102. hrsz	
21.	Fő utca 557.	lakóépület	83. hrsz	
22.	Bocskai utca 122.	lakóépület	704. hrsz	
23.	Bocskai utca 221.	lakóépület	809. hrsz	
24.	Bocskai utca 263.	lakóépület, kerítés	834. hrsz	
25.	Kossuth L. utca 320.	lakóépület	628/1. hrsz	
26.	Kossuth L. utca 334.	lakóépület	275. hrsz	
27.	Arany J. utca 364.	lakóépület, kerítés	330. hrsz	
28.	Paksi út	egykori malom épülete	165/1. hrsz	
29.	Pincefalu			Helyi területi védelemmel érintett
30.	Fő u. 492.	Evangélikus templom	770	Műemlék
31.	Pincehegy	Pince-présház	474	Műemlék
32.	Kossuth Lajos u. 325.	Lakóház (német nemzetiségi tájház)	264	Műemlék

GYÖRKÖNY FŐ UTCA

	<p>Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős, oldalhatáron álló, hosszázás lakóépület. Eklektikus utcai homlokzatát vakolati díszek, szemöldök- és övparkányzatok tagolják. Udvari homlokzatán végig futó, falazott pillérekkel határolt tornácának elülső részét beépítették.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, utcai nyílásrendje és díszitettsége, tornácának megmaradt része</p> <p>Korrekciós javaslat palafedés helyett hagyományos hódfarkú cserép használata javasolt</p>	Györköny, Fő utca 7.	Helyrajzi szám	49.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				
	<p>Leírás Jelentős méretű előkerttel telepített Z alakú, kúria jellegű épület. Fő homlokzatán hosszúkás ablakok sorakoznak, melyeket ornamentális alakzatokkal díszített pilaszterek és íves vonalvezetésű emelt szemöldökparkány tesz hangsúlyossá. A homlokzatot záró parkányzatot füzéres frízor díszíti.</p> <p>Védett építészeti elemek épület tömege, utca felőli homlokzat nyílásrendje, vakolati díszei</p> <p>Korrekciós javaslat a homlokzat megjelenését zavaró égéstermék kivezetők eltávolítása javasolt</p>	Györköny, Fő utca 13.	Helyrajzi szám	40.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				
	<p>Leírás 1921-ben épült, többször átalakított sarok épület. A településközponti terének karakteres eleme, eklektikus stílusú homlokzatával, balusztrádos attika falával, timpanosos, vakolatkeretes ablakaival. Egykor községházaként épült, jelenleg általános iskola.</p> <p>Védett építészeti elemek épület tömege, eredeti nyílásrendje, díszei</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	Györköny, Fő utca 46. (48.)	Helyrajzi szám	18.
		- iskola-	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás</p> <p>A falu templom körüli terének karakteres eleme. Építésének ideje a XX. század első harmadára datálható. A művelődési házzal, a szomszédos iskola épülettel együtt egységes térfalat képez. Hosszanti elrendezésű épület, azonban utca része L-alakban befordul. Gyámsoros főpárkánya alatt füzéres frízor. Íves záródású ablakait emelt szemöldökkarkány és fejezetes pilaszterek díszítik.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület utcai szárnyának tömegalakítása, homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, vakolati díszei</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 49.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>18.</td> </tr> <tr> <td>- iskola -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 49.	Helyrajzi szám	18.	- iskola -	Védelem foka	H	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 49.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>18.</td> </tr> <tr> <td>- iskola -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 49.	Helyrajzi szám	18.	- iskola -	Védelem foka	H
Györköny, Fő utca 49.	Helyrajzi szám	18.													
- iskola -	Védelem foka	H													
Györköny, Fő utca 49.	Helyrajzi szám	18.													
- iskola -	Védelem foka	H													
	<p>Leírás</p> <p>A hosszanti elrendezésű, de utcafrontra beforduló L alakú egykori lakóház a XX. század elejének, a polgárosodás korának jellegzetes példája. Gyámsoros főpárkánya alatt füzéres frízor, a háromtengelyes, kváderes homlokzat, eredeti ablakai timpanonos szemöldökkel, kompozitos pilaszterekkel keretezettek.</p> <p>Védett építészeti elemek épület utcai részének tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, vakolati díszei</p> <p>Korrekciós javaslat javasolt az épület jellegéhez illő kapu elhelyezése, épület előtti utcabútorok eltávolítása vagy kicserélése esztétikusabb elemekre</p>	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 62.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>762.</td> </tr> <tr> <td>- posta -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 62.	Helyrajzi szám	762.	- posta -	Védelem foka	H	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 62.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>762.</td> </tr> <tr> <td>- posta -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 62.	Helyrajzi szám	762.	- posta -	Védelem foka	H
Györköny, Fő utca 62.	Helyrajzi szám	762.													
- posta -	Védelem foka	H													
Györköny, Fő utca 62.	Helyrajzi szám	762.													
- posta -	Védelem foka	H													
	<p>Leírás</p> <p>A hagyományos tömegű, utcára merőleges gerincű, csonkakontyos, nyeregtetős lakó- és gazdasági épületek együttese a XX. század elejének egyik szép példája. Utcafronti homlokzata egyszerű díszítésű: oromfalán két, vakolatkerettel összefogott padlásszellőző, kettős cserépsorral hangsúlyozott vízvetős osztópárkánya alatt háromtengelyes: a két szobaablak mellett nyílik a tornácra vezető, betétes tornácajtó. Udvari homlokzatát abakuszos, kör keresztmetszetű oszlopok kísérik. A lakóegységet az udvart keresztben lezáró gazdasági épületek sora követi. Jellegzetes a telket lezáró, falazott nyerstégla kerítése a fából készített tömör nagy- és kiskapuval.</p> <p>Védett építészeti elemek lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, kerítése</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 63.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>760.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 63.	Helyrajzi szám	760.	- lakóépület -	Védelem foka	H	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 63.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>760.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 63.	Helyrajzi szám	760.	- lakóépület -	Védelem foka	H
Györköny, Fő utca 63.	Helyrajzi szám	760.													
- lakóépület -	Védelem foka	H													
Györköny, Fő utca 63.	Helyrajzi szám	760.													
- lakóépület -	Védelem foka	H													




	<p>Leírás A hosszanti elrendezésű, utcafrontra beforduló, L alaprajzú egykori lakóház a XX. század 20-as, 30-as éveire jellemező építkezés jellegzetes példája. A zártsorúvá alakuló, eklektikus utcai homlokzata hármassal osztású: középső mezőben két hagyományos, a két szélsőben hármassal tagozású nagyméretű ablakot találunk. Főpárkánya alatt egyszerű, geometrikus mintájú fríz fut végig, a kváderek, pilaszterek között záróköves, egyenes záródású szemöldökkel, könyöklővel keretezett, övpárkánnyal összefogott nyílások.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület utcai szárnyának tömege, nyílásrendje, vakolati díszei</p> <p>Korrektív javaslat javasolt a vakolati díszek kiemelése eltérő falszín használatával</p>	<p>Györköny, Fő utca 67.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>756.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás Az utcafronton álló, hosszanti elrendezésű, L alaprajzú egykori lakóház a homlokzatán látható évszám tanúsága szerint 1923-ban épült. A polgárosodást tükröző, vakolatdíszes homlokzata öt ablakkal fordul az utca felé. Főpárkány alatt egyszerű, szecessziós motívumokat tartalmazó díszítőelemek, a pilaszterek között egyenes záródású szemöldökkel, könyöklővel keretezett, övpárkánnyal összefogott nyílások. Utcai kovácsoltvas kerítése jól illeszkedik a XX. század elejei épületegyütteshez.</p> <p>Védett építészeti elemek az utcai épületszárny tömege, homlokzati nyílásrendje, vakolati díszei, kovácsoltvas kerítés</p> <p>Korrektív javaslat javasolt a homlokzati díszek kiemelése eltérő falszín használatával</p>	<p>Györköny, Fő utca 70.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>751.</p>
		<p>- lakóépület, kerítés -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás Az utcafrontra épült, nyeregtetős lakó- és gazdasági épületek együttese az oromfalon található évszám tanúsága szerint 1937-ben készült. A népies motívumokat is felhasználó eklektikus utcai díszítés finom mintázatát durvává tette a kőporos vakolás. Az utcai homlokzatot geometrikus frízzel kísért osztópárkány bontja: az oromfalon szecessziós vakolatkeret fogja össze a padlásszellőzőket, a párkány alatt három, egyszerű pálcás keretű ablak, köztük visszafogott, fejezetes pilaszterek. A lakóház udvari vonalán egyenes záródású tornác, abakuszos, négyzetes keresztmetszetű pillérek futnak végig.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, díszei</p> <p>Korrektív javaslat A homlokzat felújítása esetén eredeti színezés és felületképzés alkalmazásával a díszek megőrzendők. A homlokzati égéstermék kivezetők eltávolítása javasolt.</p>	<p>Györköny, Fő utca 83.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>705.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

		Györköny, Fő utca 473.	Helyrajzi szám	222.
		- lakóház -	Védelem foka	H
	<p>Leírás A hagyományos tömegű, utcára merőleges gerincű, nyeregvetésű lakó- és gazdasági épületek együttese a XX. század elején született. Nyerstégla oromfalán fogazott kialakítású keretezés és két, ívesen összefogott, könyöklős padlásszellőző, kettős cserépsorral erősített vízvetős osztópárkánya alatt háromtengelyes: a két szobaablak mellett nyílik a tornácra vezető, díszesen faragott, betétes, rátétmintás tornácajtó. Udvari homlokzatát egyenes záródású, négyszög keresztmetszetű oszlopok kísérik. Az együttes udvarát karakteres tömör kerítése zárja.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, nyílásrendje, vakolati díszei, felületképzése</p> <p>Korrektív javaslat nem szükséges</p>			
	<p>Leírás Az utcafrontra épült, hosszanti elrendezésű, L alaprajzú lakó- és gazdasági épületek együttese a XX. század 30-as éveinek stílusában épült. Utcafronti homlokzata felújítása során kőporos vakolatot kapott, mely díszének finomságát összemosta, eltüntette. Főpárkány alatt egyszerű, geometrikus díszítőelemek, két, szecessziós motívumokat mutató pilasztere között négy, egyenes záródású szemöldökkel, könyöklővel keretezett, övpárkánnyal összefogott nyílás. Jellegzetes, a telket lezáró, falazott, kerítése a fából készített tömör nagy- és kiskapukkal. Eredeti kéményfejezetei, bádoggal tetőszellőzői megőrzendők.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, nyílásrendje, díszei, kerítése</p> <p>Korrektív javaslat kőporos felület helyett simított vakolat alkalmazása javasolt</p>			
	<p>Leírás Utcára merőleges, oromfalas, nyeregvetésű lakóépület előkert nélküli telepítéssel. Utcai homlokzatát három osztott ablak, fölöttük cseréppel fedett, erősen tagolt vízvetős osztópárkány látható. A homlokzatot további vakolati elemek tagolják: pilaszterek, keretezések, oromzatot lezáró lépcsőzetes mintázat. Udvar felőli homlokzatán részben megmaradt a falazott oszlopokkal határolt nyitott tornáca.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, vakolati díszei.</p> <p>Korrektív javaslat nem szükséges</p>			

	<p>Leírás Az utcáfrontra épült, hosszanti elrendezésű, L alaprajzú egykori mézsárszék, hentesüzlet, (felirata szerint: K.....É ISTVÁN MÉSZÁROS ÉS HENTES) lakó- és gazdasági épületek együttese a XX. század 30-as éveinek stílusában épült. Téglá- és vakolatarchitektúrás homlokzata három redőnyös ablakkal és egy kétszárnyú, kettős ajtóval fordul az utca felé. Eredeti kéményfejezetei, bádoggal tetőszellőztető megőrzendők.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, felületképzése, vakolati díszei</p> <p>Korrektív javaslat a felújítás során a vakolati díszek helyreállítandók, vakolt felületek eltérő színezésével karakteres megjelenés eredményezhető</p>	<p>Györköny, Fő utca 486.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>185.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás A hosszanti elrendezésű, de utcáfrontra beforduló L alakú egykori lakóház, bolt és gazdasági épületek együttese a XX. század elejének, a polgárosodás korának jellegzetes példája. A vakolatarchitektúrás homlokzatán nyerstégla mezők: gyámsoros főpárkánya alatt fogazott, virágmotívumos fríz, a három-tengelyes, kváderes homlokzat ablakai timpanonos szemöldökkel, egyszerű tagozattal keretezettek. Az egykori, az üzletbe vezető bejáratot ablakká alakították.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület utcáfronti tömege, nyílásrendje, felületképzése, díszítettsége</p> <p>Korrektív javaslat nem szükséges</p>	<p>Györköny, Fő utca 488.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>766.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás A templom mellett, azzal egy vonalba telepített L-alakú épület utcai homlokzata hangsúlyos térfalat képez. Fröcskölt felületképzésű homlokzatát ritmikus elhelyezésű, osztott ablakok tagolják.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatának nyílásrendje.</p> <p>Korrektív javaslat simított felületképzés alkalmazása javasolt</p>	<p>Györköny, Fő utca 493.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>772.</p>
		<p>- iktatási hivatal -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás Az utcafronton álló, L alaprajzú egykori módos gazda lakóházának, gazdasági épületeinek együttese a XX. század elejének, a polgárosodás korának jellegzetes példája. A vakolatarchitektúrás utcai homlokzatán nyerstégla mezők: a középrizalított balusztrádos attika hangsúlyozza, gyámsoros főpárkányát füzérmintás fríz díszíti, a négytengelyes, kváderes homlokzat ablakai timpanonos szemöldökkel, pilaszterekkel, balusztráddal keretezettek. Az épület udvari frontjának eredeti tömege és homlokzatképzése a többszöri átépítés során megsemmisült. Jellegzetes falazott pilléres, kovácsoltvas kapus kerítése megőrzendő.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület utcafronti tömege, nyílásrendje, felületképzése, díszítettsége, kerítése</p> <p>Korrekciós javaslat jelenlegi tetőhéjazat cseréje hagyományos égetett kerámia cserépre</p>	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 494.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>773/2.</td> </tr> <tr> <td>- művelődési ház, kerítés -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 494.	Helyrajzi szám	773/2.	- művelődési ház, kerítés -	Védelem foka	H	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 494.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>773/2.</td> </tr> <tr> <td>- művelődési ház, kerítés -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 494.	Helyrajzi szám	773/2.	- művelődési ház, kerítés -	Védelem foka	H
	Györköny, Fő utca 494.	Helyrajzi szám	773/2.												
- művelődési ház, kerítés -	Védelem foka	H													
Györköny, Fő utca 494.	Helyrajzi szám	773/2.													
- művelődési ház, kerítés -	Védelem foka	H													
															
	<p>Leírás Az utcafronton épült, hagyományos tömegű, utcára merőleges gerincű lakóépület a XIX. század végének jellegzetes építészeti jegeit őrzi. Utcai homlokzatán az egyszerűen keretezett oromfalon két padlásszellőző, a kettős cserépsorral is hangsúlyozott osztópárkány alatt két hatszemes ablak és egy betétes, felső részén napsugaras díszítésű tornácajtó található. Udvari frontjának egyenes záródású tornácán, a négyszög keresztmetszetű, abakuszos pillérek mögött a hagyományos nyílásrendet és az eredeti nyílászárókat találjuk.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, eredeti vakolati díszei</p> <p>Korrekciós javaslat az épület mihamarabbi felújítása szükséges, mely során eredeti díszei, színezése, felületképzése visszaállítandó</p>	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 497.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>776.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 497.	Helyrajzi szám	776.	- lakóépület -	Védelem foka	H	<table border="1"> <tr> <td>Györköny, Fő utca 497.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>776.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	Györköny, Fő utca 497.	Helyrajzi szám	776.	- lakóépület -	Védelem foka	H
	Györköny, Fő utca 497.	Helyrajzi szám	776.												
- lakóépület -	Védelem foka	H													
Györköny, Fő utca 497.	Helyrajzi szám	776.													
- lakóépület -	Védelem foka	H													
															

	<p>Leírás Az utcafronton álló, U alaprajzú, tömör kerítésével szinte zártosrúvá alakított egykori módos gazda lakóházának, gazdasági épületeinek együttese a XX. század elejének, a polgárosodás korának jellegzetes példája. A vakolatarchitektúrás utcai homlokzatán nyerstégla mezők: a főpárkányt füzérmotívumok kísérik, a háromtengelyes homlokzat mezőnként két-két ablakai egyenes záródású szemöldökkel, pilaszterekkel keretezettek. Vakolatdíszes fedeles kapukialakítása megőrzendő.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület utcafronti részének tömege, nyílásrendje, felületképzése, vakolati díszei, kapu kialakítása</p> <p>Korrektív javaslat a falak zisedésének megakadályozása szükséges. Javasolt a kerítés vakolása és az épület jellegéhez illő színezése</p>	<p>Györköny, Fő utca 500.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>777/1.</p>
		<p>- épület, kapu -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>

	<p>Leírás A XX. század elejének hajdani módos gazda háza a hosszanti elrendezésű, utcafrontra beforduló L alaprajzú egykori lakóház és gazdasági épületek együttese. Ucai vakolatarchitektúrás homlokzatán gyámsoros főpárkány, alatta fogazott, füzérmotívumos fríz, pilaszterek között négy, övpárkánnyal összefűzött, gazdagon keretezett ablak sorakozik. Eredeti kéményfejezetei, bádoggal tetőszellőzői, eresztartó kampói megőrzendő.</p> <p>Védett építészeti elemek az utcafronti épületrész tömege, nyílásrendje, vakolati díszei, felületképzése, kis- és nagykapujának kialakítása</p> <p>Korrektív javaslat az épületet takaró növényzet visszavágása, a homlokzat felújítandó az eredeti színezés és felületképzés megőrzésével</p>	<p>Györköny, Fő utca 516.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>122.</p>
		<p>- varroda, kapuk -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>

	<p>Leírás A XIX. század végének, XX. század elejének építkezését reprezentálja az utcafrontra épült, hagyományos tömegű, utcára merőleges gerincű, csonkakontyos lakóház. Fehérre meszelt utcai homlokzata háromtengelyes: a két szobaablak mellett nyílik a tornácra vezető, egyszerű betétes, felülvilágító tornácajtó. Udvari homlokzatának egyenes záródású tornácán, négyszög keresztmetszetű pillérek mögött a hagyományos nyílásrendet és az eredeti nyílászárókat találjuk.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, nyílásrendje</p> <p>Korrektív javaslat nem szükséges</p>	<p>Györköny, Fő utca 536.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>102.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>

	<p>Leírás A XIX. század végéről, a XX. század elejéről való, egykor oldaltornácós lakóépület első traktusát a lakóterhez csatolták, tornácának csupán két négyszög keresztmetszetű pillére maradt. Az utcafronti, hagyományos tömegű, utcavonalra merőleges gerincű, nyeregtetős lakó- és gazdasági épületek együttese vakolatdíszes homlokzattal, három keretezett ablakkal, oromzatán két vakolatkeretes padlásszellőzővel fordul az utcára. Az épületen a hagyományos nyílászárók és a hátsó fronti eredeti kéményfejezetek megőrzendők.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, homlokzati nyílásrendje, megjelenése</p> <p>Korrektíós javaslat nem szükséges</p>	<p>Györköny, Fő utca 557.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>83.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

BOCSKAI UTCA



	<p>Leírás Előkert nélküli, utcára merőleges gerincű, kontyolt nyeregtetős lakóépület a XX. század elejéről. Nyílásrendje, fogazott lábazata, falazott pillérekkel határolt nyitott tornáca, deszkakerítése eredeti jegyeket mutat. Azonban zsalugáterrel ellátott, fa keretezésű ablakai és a tornácajtó kialakítása a helyben szokásos építési módoktól elüt.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, nyílásrendje, tornáca, deszka kerítése</p> <p>Korrektíós javaslat nem szükséges</p>	<p>Györköny, Bocskai utca 122.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>704.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás A hagyományos tömegű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős lakó- és gazdasági épületek együttese a XX. század elején született. Utcafronti eklektikus homlokzata felújítása során kőporos vakolatot kapott, mely díszeknek finomságát összemosta, eltüntette. Oromfalán két, egykor ablakszárnyal ellátott padlásszellőző, vízvetős osztópárkánya alatt háromtengelyes: a két szobaablak mellett nyílik a tornácra vezető, tipikusan színes üveggel berakott, felülvilágító tornácajtó. Udvari homlokzatát egyenes záródású, négyszög keresztmetszetű oszlopok kísérik.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatának nyílásrendje, vakolati díszei</p> <p>Korrektíós javaslat javasolt a díszek fehérre, a falfelületek pasztell színre festése.</p>	<p>Györköny, Bocskai utca 221.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>809.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				


	<p>Leírás Előkert nélküli, oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű nyeregvetésű, oromfalas lakóépület a XX. század első harmadából. Hosszanti oldalán végig futó tornácát felülvilágító, kazettás fa tornácajtó zárja, mellette osztott ablakok. Homlokzata tagolás nélküli.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, kerítésének kialakítása</p> <p>Korrekciós javaslat a homlokzaton javasolt osztópárkány kialakítása a helyben szokásos tagolásokkal</p>	<p>Győrköny, Bocskai utca 263.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>834.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

KOSSUTH LAJOS UTCA

	<p>Leírás A lakó-és gazdasági épületek együttesének építési ideje a XIX. század végére, XX. század elejére tehető. A jellegzetes tömegű, az utcavonalra merőleges gerincű, oromfalas lakóház hagyományos kialakítású, háromtengelyes. A letisztult, klasszicista jellegű lakóépület udvari frontján abakuszos, kör keresztmetszetű, falazott tornácoszlopok sora, mögötte az eredeti nyílásrendet és nyílászárókat találjuk.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	<p>Győrköny, Kossuth L. utca 320.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>628/1.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás Építési ideje a XIX. század végére, XX. század elejére tehető. A jellegzetes tömegű, az utcavonalra merőleges gerincű, oromfalas lakóház hagyományos kialakítású, háromtengelyes: két ablak és egy betétes, rátétmintás tornácajtó. A letisztult, egyszerű díszítésű lakóépület udvari frontján barna színű, esztergált tornácoszlopok sora, mögötte az eredeti nyílásrendet és nyílászárókat találjuk.</p> <p>Védett építészeti elemek a lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	<p>Győrköny, Kossuth L. utca 334.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>275.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

ARANY JÁNOS UTCA



Leírás

Oldalhatáron álló, előkert nélküli, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület a XX. század eleji építési hagyományokat őrzi. Utcai homlokzatát klinkertégla-architektúra teszi imponássá. A kétféle színű téglaváltozatos kirakása, valamint a keretezések, a fogazott kialakítású osztópárkány tagolja a homlokzatot. Udvari homlokzatán téglapilléres festett tornácoszlopok futnak végig. Telkét a parasztházakra jellemző deszka kerítés határolja.

Védett építészeti elemek

a lakóépület tömege, nyílásrendje, utcai homlokzatának felületképzése, deszka kerítése.

Korrekciós javaslat

az épület mihamarabbi felújítása szükséges

Györköny, Arany J. utca 364.

Helyrajzi szám

330.

- lakóépület, kerítés -

Védelem foka

H



PAKSI ÚT



Leírás

Koch János és Társa Hengermalom épülete 1925-ben létesült. Alapítói: Koch János és Rohn Ádám.

A jelen állapotában a XX. század elejére jellemző építkezés jegyeit mutató kétszintes, karakteres egykori malomépület helyén már a XIX. század közepén is malom működött. Az épület az idők során eredeti funkcióját elvesztve több átalakításon esett át. Ennek nyomán a hajdani egységes téglarchitektúrás, vakolt mezős homlokzatát megbontva kétszárnyú deszkakaput építettek be, féltetős melléképületet toldottak hozzá.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, nyerstégla fogazott díszei, igényes párkányképzései, keretezett, fémszerkezetű ablakai

Korrekciós javaslat

a megfelelő rendeltetés megtalálása után az épület felújítása, környezetének rendezése szükséges

Györköny, Paksi út

Helyrajzi szám

165/1.

- egykori malom -

Védelem foka

H



Helyi területi védelemmel érintett Pincefalu

PINCEFALU



Györköny, Pincefalu

Helyrajzi szám

-présházak -

Védelem foka

HT

A Pincefalu, vagy másként Pincze-hegy épületeit a XVIII. századba Györkönybe települt hesseni németek építették. Az ő társadalmi és építészeti szokásuknak köszönhetően a közösen épített présházak egymáshoz közel kerültek elhelyezésre, melynek következtében alakult ki ez az értékes épületegyüttes.

A nagyságrendileg azonos méretű épületek telepítése esetén a spontán kialakulás jegyei mellett a vonalakba rendezés elvét is fel lehet fedezni. A z épületek tájolása esetén ez szintén elmondható.

A kezdetben vert falu présházakat a múlt században mind inkább felváltotta a téglával kirakott homlokzatú épület.

A téglát jellemzően, mint oromzat-díszítő architektúrát alkalmazták. Ez adja a terület karakterét. Gyakori továbbá a festett vakolatú homlokzat is, melyen helyenként visszafogott vakolati dísz is megjelenik.

Egykori nádtetők helyett napjainkban mindinkább az igényes megjelenésű égetett kerámia cserép használata van elterjedőben.

A homlokzati nyílásrendek és kialakításuk, anyaghasználatuk esetén is megfigyelhető az egységesség.

Az épületek külső megjelenését zavaró fűtés-hűtés berendezése, elektromos vagy hírközlési berendezés, egyéb műszaki létesítmény szinte kivétel nélkül nem került elhelyezésre.

A területen lévő épületek száma közel 200, melynek nagyobb része jó állapotban van.

Az épületek úszótelken helyezkednek el, a köztük lévő terület önkormányzati tulajdonban van, közterületként kezelendő.

A közterületek jelentős része füvesített, illetve gyümölcsfákkal (elsősorban diófával) gazdagon ellátott. A területen légszűrő nincs. A közművek föld alatti elvezetéssel kerültek kialakításra. A területet feltáró utak túlnyomó része burkolat nélküli.

A terület egyben kezelendő, a területi védelmének további fenntartását a présházak egyedi és együttes megjelenése továbbra is indokolja.













